

Ceraston lepsteen

Accessoire voor eindmaatonderhoud

Deze accessoire voor eindmatenonderhoud biedt u de volgende voordelen:

- Aluminium-keramische lepsteen voor verwijdering van bramen van harde materialen zoals keramiek, die niet met normale lepstenen kunnen worden verwijderd.
- Kan zowel voor stalen als keramische eindmaten gebruikt worden.




Beschadigingen verwijderen

- 1 Veeg vuil en olieresten van de eindmaat en Ceraston (of Arkansas steen) met een oplosmiddel.
- 2 Plaats de eindmaat met het beschadigde meetvlak op de Ceraston. Beweeg de eindmaat onder lichte druk ca. 10 maal heen en weer (Fig. 1). Gebruik een rubber blok bij dunne eindmaten om een gelijkmatige druk te kunnen uitoefenen (Fig. 2).
- 3 Inspecteer het meetvlak met een planglas. Als de beschadiging nog niet is verdwenen, herhaal dan stap 2. Als de beschadiging te groot is, kan deze niet met een lepsteen worden verwijderd. Gebruik in dat geval de eindmaat niet meer.



Opmerking: Het schurende oppervlak van een Ceraston dient vlak gemaakt te worden door het van tijd tot tijd te leppen. Na het leppen met de Ceraston, dient het leppoeder volledig van het oppervlak van de steen verwijderd te worden om krassen op de eindmaat te voorkomen. Mitutoyo levert geen Arkansas lepstenen.



Nr.	Afmetingen (B x D x H)	Gewicht [g]	Prijs [€]
601645	100 x 25 x 12 mm	110	180,00
601644	150 x 50 x 20 mm	530	447,00

Optionele accessoires

Nr.	Omschrijving	Prijs €
600001D	Anti Corrosion Oil for Gauge Blocks, 500 ml	23,00

Verbruiksartikel

Nr.	Omschrijving	Prijs €
601645	Cerastone for Gauge Blocks, 100x25x12mm	180,00
600004	Pincet	43,00
600005	Blaaskwastje	34,00
600006	Schoonmaakpapier	43,00
600007	Kunstlederen mat	41,00
600008	Pipetflesje (100 ml), 100 ml	8,00
600009D	Handschoenen, White	5,00

Onderhoudsset voor eindmaten

Serie 516

Dit is een onderhoudsset voor eindmaten die u de volgende voordelen biedt:

- Bevat alle onderhoudbenodigdheden voor het dagelijks onderhoud en opslag van eindmaten.
- Wordt geleverd in een makkelijk mee te nemen houten opberghoof.



Nr.	Inclusief gereedschap en accessoires	Prijs [€]
516-650E	Ceraston (601645): Voor het verwijderen van beschadigingen op het meetvlak. Pincet (600004): Voor gebruik bij dunne eindmaten. Blaaskwastje (600005): Voor het wegblazen van stof op het meetvlak. Schoonmaakpapier (600006): Voor het verwijderen van olie en vervuiling. Kunstlederen mat (600007): Voor het opleggen van de eindmaat. Pipetflesje (600008): Flesje voor reinigingsmiddel (100 mL). Handschoenen (600009D)	505,00